

I Результаты обследования:
5. санитарно-гигиенические помещения

Государственное общеобразовательное учреждение Республики Коми «Специальная (коррекционная) школа-интернат № 11»

д.Горьковская

168106, Республика Коми, Сысолийский район, д.Горьковская
(наименование объекта, адрес)

№ п/п	Наименование функционально- планировочного элемента	Наличие элемента		Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объекта	
		есть / нет	№ на плане	№ фото	Значимо для инвалида (категории)		
5.1	Туалетная комната	есть	26	51-54	<p>- отсутствует оборудованное санитарно-гигиеническое помещение для МГН;</p> <p>- смеситель с раздельным управлением горячей и холодной водой;</p> <p>- отсутствует кнопка (SOS) вызова персонала рядом с унитазом;</p> <p>- отсутствуют дублирующие информационные таблички;</p> <p>- бачок унитаза не закреплен;</p> <p>- отсутствует зеркало;</p> <p>- отсутствуют поручни рядом с унитазом;</p> <p>- отсутствует специально выделенный писсуар;</p> <p>- отсутствует свободное пространство</p>	<p>K, O, C</p> <p>Оборудовать санитарно -гигиеническое помещение для МГН:</p> <p>- ширина не менее - 1,65 м., глубина – 2,2 м., ширина двери - 0,9 м., порог не более 0,014 мм.;</p> <p>- универсальная кабина: ширина – 2,2 м., глубина – 2,25 м. СП 59. 13330. 2016 п. 6.3.3;</p> <p>- один из писсуаров следует располагать на высоте от пола не более 0,4 м или применять писсуар вертикальной формы СП 59. 13330. 2016 п. 6.3.3;</p> <p>- свободное пространство диаметром 1,4 м. для разворота кресла-коляски;</p> <p>- предусмотреть рядом с унитазом</p>	<p>Ремонт, ГСР, Орг.</p>

рядом с унитазом для кресла-коляски;
- отсутствуют крючки для одежды и костылей;
- отсутствуют опорные поручни вокруг раковины.

пространство не менее 0,8 м. для размещения кресла-коляски;
- закрепить при помощи прокладок из прочного материала бачок унитаза к стене, для возможности использования его в качестве опоры для спины **СП 59. 13330. 2016 п. 6.3.3;**

- заменить кнопку смыва унитаза на кнопку выпуклой формы и нажимного действия, с возможностью нажатия на нее любой частью тела или конечности;

- смонтировать между унитазом и ближайшей стеной опорный поручень с креплением к полу и стене и откидной опорный поручень с другой стороны;

- установить по периметру туалета, в разрывах между санитарными приборами опорные поручни с креплением к полу и стена;

- разместить на высоте 0,8 м, на стене возле унитаза крючки для одежды, костылей и других принадлежностей (крючки разместить таким образом, чтобы была возможность дотянуться до них сидя на унитазе);

- разместить на стене рядом с унитазом диспансер для туалетной бумаги таким образом, чтобы у МГН была возможность воспользоваться им без посторонней помощи;

- разместить на стене, расположенной слева от входа зеркало высотой не менее 1,7 м. таким образом, чтобы нижняя часть зеркала находилась на уровне пола;

- заменить ручки на дверях на П-образные ручки рычажного типа

5.2	Душевая/ ванная комната	есть	15

- в душевую присутствует ненормативный порог;
- отсутствует специальное сиденье в душевой.

расположенным на высоте не более 0,48 м от уровня поддона, ручным душем, настенными поручнями. Глубина и длина сиденья должны быть не менее 0,5 м. СП **59.13330.2016 п. 6.3.5;**

- габариты поддона (трапа) должны быть не

менее 0,9x1,5 м, свободной зоны - не менее 0,8x1,5 м. СП **59.13330.2016 п. 6.3.5;**

- у дверей санитарно-бытовых помещений или доступных кабин (уборная, душевая, ванная и т.п.) следует предусматривать специальные знаки (в том числе рельефные) на высоте 1,2-1,6 м. от уровня пола и на расстоянии 0,1-0,5 м от края двери СП **59.13330.2016 п. 6.3.6;**

- доступные кабины должны быть оборудованы системой тревожной сигнализации, обеспечивающей связь с помещением постоянного дежурного персонала (поста охраны или администрации объекта). СП **59.13330.2016 п. 6.3.6;**

п. 6.3.6;

- над входом в доступные кабины рекомендуется устанавливать световые

мигающие оповещатели, срабатывающие при нажатии тревожной кнопки. СП **59.13330.2012 п. 5.3.6 согласно п.41**

Постановления Правительства РФ от 26.12.2014 года №1521 (с изменениями на 07.12.2016 г.);

- в доступных кабинах следует применять водопроводные краны с рычажной рукояткой и терmostатом, а при возможности - с автоматическими и сенсорными кранами бесконтактного типа.

Применение кранов с раздельным управлением горячей и холодной водой не

				- отсутствуют специально выделенные места в раздевалках для МПН.	K,O,C	допускается. СП 59.13330.2016 п. 6.3.9;	
5.3	Раздевалка	есть	21	57		<p>- нумерация шкафов раздевальных должна быть выполнена рельефным шрифтом и на контрастном фоне СП 59.13330.2016 п. 6.5.9;Опр.</p> <p>- в помещениях раздевальных для занимающихся инвалидов следует предусматривать:</p> <ul style="list-style-type: none"> - места для хранения кресел-колясок, скамью длиной не менее 0,8 м, шириной не менее 0,7 м и высотой от пола 0,5 м к инвалидуальному шкафу для инвалидов. Вокруг скамьи должно быть обеспечено свободное пространство для подъезда кресла-коляски. При невозможности устройства островной скамьи следует предусматривать вдоль одной из стен установку скамьи размерами не менее 0,6x0,8 м. СП 59.13330.2016 п. 8.5.11. <p>Во всех зданиях, где имеются санитарно-бытовые помещения, должны быть предусмотрены специально оборудованные для МПН места в раздевальных, универсальные кабинки в уборных и душевых, ванных. СП 59.13330.2016 п. 6.3.1 При этом должна обеспечиваться доступность уборных общего пользования для людей с нарушением зрения СП 59.13330.2016 п. 6.3.1.</p> <p>В доступных кабинах (душевых, ванных) и универсальных кабинах уборных следует применять водопроводные краны с рычажной рукояткой и терmostатом, а при возможности – с автоматическими и сенсорными кранами бесконтактного типа. Применение кранов с раздельным управлением горячей и холодной водой не</p>	<p>Ремонт, ГСР,</p> <p>Опр.</p>
	ОБЩИЕ требования к зоне						

					допускается СП 59 13330.2016 п. 6.3.9. У дверей блоков санитарно-бытовых помещений включающих доступные универсальные кабинки уборной следует предусматривать (со стороны ручки) информационные таблички помещений (выполненные рельефно-графическим и рельефно-точечным способом), расположенные на высоте от 1,2 до 1,6 м. от уровня пола и на расстоянии 0,1 – 0,5 м. от края двери СП 59 13330.2016 п.6.3.6.
--	--	--	--	--	--

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)**	
		№ на плане	№ фото	к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ	
Санитарно-гигиенических помещений:	ДЧ-И (У)	15,21,26	51-57	Ремонт, Индивидуальное решение с ТСР, Организационные мероприятия	

*указывается:

ДП-В - доступно полностью всем;

ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов);
ДЧ-В - доступно частично всем;

ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов);
ДУ - доступно условно,

ВНД – недоступно (временно недоступно)

**указывается один из вариантов:
не нуждается;
ремонт (текущий, капитальный);
индивидуальное решение с ТСР;

технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению:
Состояние доступности санитарно – гигиенических помещений оценено, как ДЧ-И (У) для инвалидов категории (К, О, Г, С), не обеспечено

полноченного нахождения на объекте. Для всех остальных категорий инвалидов необходимо выполнить все мероприятия по адаптации объекта.