

I Результаты обследования:

1. Территории, прилегающей к зданию (участка):

Государственное общеобразовательное учреждение Республики Коми «Специальная (коррекционная) школа-интернат № 11»

д.Горьковская

168106, Республика Коми, Сысолинский район, д.Горьковская, д.86

№ п/п	Наименование функционально- планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания	Работы по адаптации объекта	Виды работ
		есть / нет	№ на плане	№ фото			
1.1	Пути движения от остановки до границы территории	есть	1,2		<p>Остановка в д. Горьковская - не соответствуют нормативам размеры площадки автобусной остановки;</p> <ul style="list-style-type: none"> - нарушена целостность покрытия площадки автобусной остановки; - не выделены контрастным цветом стойки на площадке; - отсутствует бордюрный пандус на автобусной площадке; - отсутствует схема движения к объекту для МГН; - отсутствуют выделенные места на остановочном комплексе для инвалидов на кресле-коляске; - в зимний период недостаточно хорошо производится очистка посадочной и остановочной 	<p>K,O,C, Г,У</p> <p>Организовать путем обращения к администрации МР «Сысолинский»:</p> <ul style="list-style-type: none"> - обустройство площадки (2400x7000 мм) с линией безопасности на расстоянии 420 мм от её края, высотой бордюра 140 - 160 мм. с бордюрным пандусом на площадке (зоны посадки на транспорт должны быть оснащены, не менее чем одним бордюрным пандусом); - восстановление целостности покрытия площадки; <p>- выделение находящейся на площадке препятствия контрастным цветом; установить информационные указатели, облегчающие навигацию по пути следования к ОСИ (Методическое пособие по созданию системы дорожных указателей к объектам культурного наследия и иных носителей информации, 2013г.);</p>	<p>Ремонт TCP, Opr.</p>

				площадки общественного транспорта.	- выделить пешеходную зону вдоль проезжей части;
					- восстановить целостность покрытия (выбоины, трещинки, скосы) путей движения до ОСИ;
					- в зимний период качественно производить очистку посадочной и остановочной площадки общественного транспорта.
1.2	Вход (выходы) на территории	есть	3-6	Вход №1 центральный заезд (ворота), калитка. - отсутствует информация об объекте; - вход с уровня земли; - отсутствует мнемосхема.	K,O,C, Г,У 5.1.1; - разместить информационную мнемосхему с правой стороны по ходу движения на удалении от 2 до 4 м. от входа СП 59.13330.2016 п. 8.1.6; - разместить навигацию к доступному входу.
1.3	Путь (пути) движения на территории	есть	3-6	- нарушена целостность покрытия путей движения; - отсутствует навигация на территории объекта; - отсутствует схема размещения объектов на территории;	K,O,C, Г,У - разместить систему информационной поддержки на протяжении всего пути к ОСИ, доступной для МГН на все время (в течение суток) эксплуатации учреждения или предприятия в соответствии с ГОСТ Р 51256 и ГОСТ Р 52875, СП 59.13330.2016 п. 5.1.3;
1.4	Лестница (наружная)	есть	7	Главный вход (Вход №1) - удлинить поручни на лестнице; - отсутствуют тактильные предупреждающие перед лестничным маршем; - краевые ступени марша лестницы не выделены;(выделение	O,C Учетом технических требований к опорным стационарным устройствам по ГОСТ Р 51261-99; - на прступях краевых ступеней лестничных маршей должны быть нанесены одна или несколько полос, контрастных с поверхностью

1.5	Пандус (наружный)	Есть	8-10	<p>первой и последней ступеней лестничного марша цветом (нанесение лакокрасочного покрытия или выделение при помощи цветной клейкой ленты);</p> <ul style="list-style-type: none"> - нет антискользящего покрытия на лестничном марше - отсутствует кнопка вызова персонала.
1.6	Автостоянка и парковка	есть	5	<p>ступени, (например, желтого цвета), имеющие общую ширину в пределах 0,08-0,1 м. Расстояние между контрастной полосой и краем проступи - от 0,03 до 0,04 м. СП 59.13330.2016 п. 5.1.12;</p> <ul style="list-style-type: none"> - установить тактильные предупреждающие перед пандусом - разместить информацию об оказании помощи в начале лестничного марша; - установить перегородное устройство на высоте 0,8 м. от уровня пола, разместив рядом табличку контрастного цвета размерами 50 x 270 мм. с названием «Вызов помощи», с дублированием информации шрифтом Брайля (высота точек 0,7 мм., диаметр 1,5 мм.); - разместить информацию об оказании помощи в начале пандуса; - установить перегородное устройство на высоте 0,8 м. от уровня пола, разместив рядом табличку контрастного цвета размерами 50 x 270 мм. с названием «Вызов помощи», с дублированием информации шрифтом Брайля (высота точек 0,7 мм., диаметр 1,5 мм.); <p>- отсутствуют выделенные места на стоянке для инвалидов;</p> <ul style="list-style-type: none"> - отсутствует разметка места для стоянки автомашины инвалида на кресле коляски; - отсутствует знак парковки для инвалидов.

			<p>не далее 50 м. СП 59.13330.2016 п. 5.2.2. - нанести разметку места для стоянки автомобили инвалида на кресле-коляске размером 6,0*3,6 м. СП 59.13330.2016 п. 5.2.4.</p> <p>Должны быть предусмотрены условия беспрепятственного, безопасного и удобного передвижения МГН по участку к доступному входу в здание с учетом требований СП 42.13330;</p> <p>Эти пути должны стыковаться с внешними по отношению к участку транспортными и пешеходными коммуникациями, специализированными парковочными местами, остановками общественного транспорта СП 59.13330.2016 п. 5.1.3.</p>
--	--	--	---

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Территория, прилегающая к зданию (участка):	ДЧ-В	II	1,2,3,4,5,6, 7, 8, 9,10	Ремонт, Индивидуальное решение с ТСР, Организационные мероприятия

* указывается:

ДП-В - доступно полностью всем;

ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов);

ДЧ-В - доступно частично всем;

ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов);

ДУ - доступно условно,

ВНД – недоступно (временно недоступно)

**указывается один из вариантов:

не нуждается;

ремонт (текущий, капитальный);

индивидуальное решение с ТСР;

технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению:

Состояние доступности территории оценено, как ДЧ-В для инвалидов категории (К,О,С,Г,У), что не обеспечивает полноценного их нахождения на объекте. Для обеспечения полной доступности для всех категорий инвалидов необходимо выполнить все мероприятия по адаптации объекта, отраженные в данном приложении.