

I Результаты обследования:

2. Входа в здание: Главный вход

Государственное общеобразовательное учреждение Республики Коми «Специальная (коррекционная) школа-интернат № 11»

д.Горьковская

168106, Республика Коми, Сысолайский район, д.Горьковская, д.86

№ п/п	Наименование функционально- планировочного элемента	Наличие элемента			Выведенные нарушения и замечания	Работы по адаптации объекта
		есть / нет	№ на плане	№ фото		
2.1	Лестница (наружная)	есть	7		<p>Главный вход (Вход №1)</p> <ul style="list-style-type: none"> - удлинить поручни на лестнице; - отсутствуют тактильные предупреждающие перед лестничным маршем; - краевые ступени марша лестницы не выделены;(выделение первой и последней ступеней лестничного марша цветом (нанесение лакокрасочного покрытия или выделение при помощи цветной клейкой ленты); - нет антискользящего покрытия на лестничном марше - отсутствует кнопка вызова персонала. 	<p>Значимо для инвалида (категория)</p> <p>Содержание</p> <p>Содержание</p> <p>0, С</p> <p>- наружные лестницы должны иметь поручни с учетом технических требований к опорным стационарным устройствам по ГОСТ Р 51261-99;</p> <p>- на проступях краевых ступеней лестничных маршей должны быть нанесены одна или несколько полос, контрастных с поверхностью ступени, (например, желтого цвета), имеющие общую ширину в пределах 0,08-0,1 м. Расстояние между контрастной полосой и краем простира - от 0,03 до 0,04 м. СН 59.13330.2016 п. 5.1.12;</p> <p>- установить тактильные предупреждающие полосы перед открытой лестницей согласно ГОСТ Р 52875-2007;</p> <p>- разместить информацию об оказании</p>

				ситуационной помощи в начале лестничного марша;
				- установить переговорное устройство на высоте 0,8 м. от уровня пола, разместив рядом табличку контрастного цвета размерами 50 x 270 мм. с называнием «Вызов помочи», с дублированием информации шрифтом Брайля (высота точек 0,7 мм., диаметр 1,5 мм.);
2.2	Пандус (наружный)	есть	8-10	<p>K, O</p> <ul style="list-style-type: none"> - отсутствуют тактильные предупреждающие перед пандусом
2.3	Входная площадка (перед дверью)	есть	11	<p>Главный вход (Вход №1)</p> <ul style="list-style-type: none"> - отсутствует антискользящее покрытие; - отсутствует кнопка вызова персонала.
2.4	Дверь (входная)	есть	18	<p>K, O, C</p> <p>Главный вход (Вход №1)</p> <ul style="list-style-type: none"> - при двухстворчатых входных дверях ширина двери 90 см.; - ширина одной створки (дверного полотна)

	<ul style="list-style-type: none"> - высота порога 1 см.; - отсутствует тактильная предупреждающая полоса перед дверью; - отсутствует информация об объекте; - дверные наличники (края дверного полотна) не выделены контрастным цветом; - на прозрачном полотне двери отсутствует контрастная маркировка; - установлена ненормативная ручка; - отсутствует кнопка вызова персонала. 	<p>должна быть 0,9 м. При проектировании реконструируемых, подлежащих капитальному ремонту и приспособляемых зданий и сооружений ширина входных дверных проемов принимается по месту от 0,9 до 1,2 м.</p> <p>СП 59.13330.2016 п. 6.1.5;</p> <p>- входные двери должны быть хорошо опознаваемы и иметь символ, указывающий на их доступность СП 59.13330.2016 п. 6.1.7;</p> <p>- нанести контрастный цвет по периметру двери (дверные наличники или края дверного полотна и ручки рекомендуется окрашивать в отличные от дверного полотна контрастные цвета);</p> <p>- нанести контрастную маркировку на двери (на прозрачных полотнах дверей и ограждениях (перегородках) следует предусматривать яркую контрастную маркировку в форме прямоугольника высотой не менее 0,1 м и шириной не менее 0,2 м или в форме круга диаметром от 0,1 до 0,2 м. Расположение контрастной маркировки предусматривается на двух уровнях: 0,9-1,0 м и 1,3-1,4 м)</p> <p>СП 59.13330.2016 п. 6.1.6;</p> <p>- следует применять дверные ручки, запоры, задвижки и другие приборы открывания и закрывания дверей, которые должны иметь форму, позволяющую инвалиду управлять ими одной рукой и не требующую применения слишком больших усилий или значительных поворотов руки в запястье.</p> <p>Целесообразно ориентироваться на применение легко управляемых приборов и механизмов, а также С- и П-образных ручек</p>	Орг.
11			

2.5	Тамбур	K, O, C, Г, У	<p>СП 59.13330.2016 п. 6.4.3; - занизить порог до нормативного значения 0,014 м. СП 59.13330.2016 п. 6.1.5; - разместить информацию об ОСИ со стороны дверной ручки на высоте 1,4 – 1,75 м. с дублированием рельефными знаками и размерами знаков, соответствующими расстоянию рассмотрения;</p> <p>- разместить тактильные предупреждающие перед входной дверью;</p> <p>- разместить информацию об оказании ситуационной помощи рядом входной дверью на стене со стороны дверной ручки во избежание травмирования человека открывавшейся дверью;</p> <p>- установить переговорное устройство на высоте 0,8 м. от уровня пола, разместив рядом табличку контрастного цвета размерами 50 х 270 мм. с называнием «Вызов помощи», с дублированием информации шрифтом Брайля (высота точек 0,7 мм., диаметр 1,5 мм.);</p>	<p>Ремонт, TCP, Орг.</p>

	<p>дверного полотна) не выделены контрастным цветом;</p> <p>- на прозрачном полотне двери отсутствует контрастная маркировка;</p> <p>- установлена ненормативная ручка.</p>
Вход №2	<p>- размер тамбура глубина 1м 20 см., ширина 4 м.;</p> <p>- пол должен скользкой (пол скользкий при намокании);</p> <p>- отсутствует тактильная предупреждающая информация перед дверным проёmom;</p> <p>- ширина двери 1м 20 см.:(двухстворчатая 90и 30 см)</p> <p>- высота порога 1 см.;</p> <p>- дверные наличники (края дверного полотна) не выделены контрастным цветом;</p> <p>- на прозрачном полотне двери отсутствует контрастная маркировка;</p> <p>- установлена ненормативная ручка.</p>
	<p>менее 0,9 м. СП 59. 13330. 2016 п. 6.1.5;</p> <p>- поверхности покрытий тамбуров должны быть твердыми, не допускать скольжения при намокании СП 59.13330.2016 п. 6.1.4; от 26.12.2014 года №1521 (с изменениями на 07.12.2016 г.);</p> <p>- нанести контрастный цвет по периметру двери (дверные наличники или края дверного полотна и ручки рекомендуется окрашивать в отличные от дверного полотна контрастные цвета);</p> <p>- нанести контрастную маркировку на двери (на прозрачных полотнах дверей и ограждениях (перегородках) следует предусматривать яркую контрастную маркировку в форме прямоугольника высотой не менее 0,1 м и шириной не менее 0,2 м или в форме круга диаметром от 0,1 до 0,2 м. Расположение контрастной маркировки предусматривается на двух уровнях: 0,9-1,0 м и 1,3-1,4 м)</p> <p>СП 59.13330.2016 п. 6.1.6;</p> <p>- занизить порог до нормативного значения 0,014 м. СП 59.13330.2016 п. 6.1.5;</p> <p>- следует применять дверные ручки, запоры, задвижки и другие приборы открывания и закрывания дверей, которые должны иметь форму, позволяющую инвалиду управлять ими одной рукой и не требующую применения слишком больших усилий или значительных поворотов руки в запястье. Целесообразно ориентироваться на применение легко управляемых приборов и механизмов, а также С- и П-образных ручек СП 59.13330.2016 п. 6.4.3;</p> <p>- разместить тактильные предупреждающие</p>

				перед входной дверью.
ОБЩИЕ требования к зоне				В здании должен быть как минимум один вход, доступный для МГН, с поверхности земли и из каждого доступного для МГН полземного или надземного уровня, соединенного с этим зданием СП 59.13330.2016 п. 6.1.1;

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Состояние доступности* к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ		Приложение к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ	Рекомендации по адаптации (вид работы)**
	№ на плане	№ фото		
Вход (входы) в здание: №1	ДЧ-И (К,О,Г,У)	18	7-13	Ремонт, Индивидуальное решение с ТСР, Организационные мероприятия

* указывается:

ДП-В - доступно полностью всем;

ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов);
ДЧ-В - доступно частично всем;

ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов);

ДУ - доступно условно,

ВНД – недоступно (временно недоступно)

**указывается один из вариантов:

не нуждается;

ремонт (текущий, капитальный);

индивидуальное решение с ТСР;

технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению:

Состояние доступности входа № 1(главный вход) оценено, как ДЧ-И для инвалидов категории (К, О, Г, У), что не обеспечивает полноценного нахождения на объекте всех категорий. Для обеспечения полной доступности для всех категорий инвалидов необходимо выполнить все мероприятия по адаптации объекта.