

Приложение 4(П)  
к Акту обследования ОСИ  
к паспорту доступности ОСИ № \_\_\_\_\_  
от 14. 01. 2019 г.

**II Результаты обследования:**

**4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта): Вариант II – места приложения труда**

Государственное общеобразовательное учреждение Республика Коми «Специальная (коррекционная) школа-интернат № 11»  
д.Горьковская  
168106, Республика Коми, Сысольский район, д.Горьковская

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объекта	
		есть / нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
4.1	Место приложения труда	нет						
	<b>ОБЩИЕ</b> требования к зоне							

## II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Вариант II места приложения труда				

\* указывается:

ДП-В - доступно полностью всем;

ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов);

ДЧ-В - доступно частично всем;

ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов);

ДУ - доступно условно,

ВНД – недоступно (временно недоступно)

\*\*указывается один из вариантов:

не нуждается;

ремонт (текущий, капитальный);

индивидуальное решение с ТСР;

технические решения невозможны – организации альтернативной формы обслуживания

**Комментарий к заключению:**

**II Результаты обследования:**

**4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта):**

Государственное общеобразовательное учреждение Республики Коми «Специальная (коррекционная) школа-интернат № 11»

д.Горьковская

168106, Республика Коми, Сысольский район, д.Горьковская

(наименование объекта, адрес)

**Вариант III – жилые помещения**

№ п/п	Наименование функционального элемента	Наличие элемента		№ фото	Выявленные нарушения и замечания	Значимо для инвалида (категория)	Работы по адаптации объекта	Виды работ
		есть / нет	№ на плане					
4.1	Жилые помещения	есть	23,24,41	46-50	<p>- не закреплены места для проживания инвалидов на креслах-колясках; - кровати не регулируются, не соответствуют нормативу; - выключатель на высоте не соответствует нормативу; (1м 50см) - отсутствует кнопка вызова (SOS) персонала.</p>	<b>К,О,С,Г</b>	<p>- обозначить места для проживания инвалидов на креслах – колясках; - установить выключатели и розетки на высоте 0,8 м от уровня пола; - установить специализированные регулируемые кровати ближе к эвакуационному выходу; - разместить над входами в спальни световые сигнализаторы вызова; - установить переносные индукционные системы или их аналогами; - свободное пространство в спальне должно быть не менее 1,5 х 1,5м; - оборудовать спальни системой вызова помощи.</p>	<b>Ремонт, ТСР, Орг.</b>

ОБЩИЕ требования к зоне				<p>Доступными для МГН должны быть территория, помещения от входа в здание до зоны временного пребывания, помещения временного пребывания СП <b>59.13330.2012 п. 6.1.2;</b></p> <p>Габаритные схемы путей движения и функциональных мест рассчитываются на движение инвалида на кресле-коляске, а по оборудованию — также и на слабовидящих, незрячих и глухих <b>СП 59.13330.2012 п. 6.1.3.</b></p>	
-------------------------	--	--	--	---	--

### II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)**
		№ на плане	№ фото	
Вариант III – жилые помещения	ДЧ-И (У)	23,24,41	46-50	Ремонт, индивидуальное решение с ТСП, организационные мероприятия

\* указывается:

ДП-В - доступно полностью всем;

ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов);

ДЧ-В - доступно частично всем;

ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов);

ДУ - доступно условно,

ВНД – недоступно (временно недоступно)

\*\*указывается один из вариантов:

не нуждается;

ремонт (текущий, капитальный);

индивидуальное решение с ТСП;

технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

### Комментарий к заключению:

Состояние доступности зон проживания для (К,О,С,Г,У) оценено, как ДЧ-И (У) . Для всех остальных категорий инвалидов необходимо выполнить все мероприятия по адаптации объекта.